Cuvette Calibration

For use only with **AVOXimeter® 1000 and 1000E**
Total Hemoglobin Concentration (*t*Hb)

1

```
1. Calibration Menu
2. Printer Mode Menu
3. Stored Data Menu
4. Language Menu
```

2

```
1. High HbO2 CalPt. L2
2. Low HbO2 CalPt. L1
3. Cuvette Pathlength
4. Hüfner's# 1.30-1.39
```

3

```
Enter pathlength of
Cuvettes Shown on
Cuvette Box
= 110(|cursor)Microns
```

4

```
Cuvette pathlength
Calibration: Complete

Press any Key.
```

EN	TR	RU
Accuracy of total hemoglobin measurements depends on using the correct cuvette pathlength. The user must check the pathlength whenever using a different lot number of cuvettes.	Total hemoglobin ölçümlerinin doğruluğu, doğru küvet yol uzunluğunun kullanılmasına bağlıdır. Kullanıcı, farklı lot numaralarından küvetler kullandığında yol uzunluğunu kontrol etmelidir.	Точность определения уровня общего гемоглобина зависит от правильности оптического пути кюветы. Пользователь должен проверять этот показатель при начале работы с каждой новой партией кювет.
1. Display the "Calibration" menu (a submenu of Main Menu)	1. "Calibration" menüsünü görüntüleyin (Main Menu menüsünün alt menüsü)	1. Выведите на экран меню "Калибровка" (подпункт меню Main Menu)
2. Press 3 followed by Enter/On to display the screen for entering the cuvette pathlength.	2. Küvet yol uzunluğunun girileceği ekranı görüntülemek için 3 ve ardından Enter/On düğmesine basın.	2. Нажмите 3, а затем Enter/On, чтобы вывести экран для введения показателя оптического пути кюветы.
3. To change the interval, press ← and enter a new value.	3. Aralığı değiştirmek için ← düğmesine basın ve yeni bir değer girin.	3. Для изменения интервала нажмите ← и введите новое значение.
4. Check that the new pathlength is correctly displayed, then press Enter/On. The "Calibration" menu is again displayed.	4. Yeni yol uzunluğunun doğru şekilde görüntülendiğini kontrol edin, ardından Enter/On düğmesine basın. "Calibration" menüsü tekrar görüntülenir.	4. Удостоверьтесь, что новая длина оптического пути кюветы показана правильно, затем нажмите Enter/On. На экране снова отобразится меню "Калибровка".
⚠ Caution: Cuvettes must be kept dry at all times. Before analyzing samples, take from the re-sealable poly bag only as many cuvettes as needed for immediate use. Promptly re-seal the poly bag containing the cuvettes and desiccant.	⚠ Dikkat: Küvetler her zaman kuru tutulmalıdır. Numuneleri analiz etmeden önce, yeniden kapatılabilir polietilen torbadan yalnızca hemen kullanım için gereken sayıda küvet alın. Küvetleri ve nem gidericiyi içeren polietilen torbayı hemen tekrar kapatın.	⚠ Соблюдайте осторожность: кюветы должны все время оставаться сухими. Перед проведением анализа образца возьмите из герметизируемого пакета число кювет, которое Вы будете использовать незамедлительно. После этого повторно запечатайте пакет, содержащий кюветы и влагопоглотитель.

Accriva diagnostics

Accriva Diagnostics, Inc.
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
Tel: 858.263.2300 • Fax: 858.314.6700
www.accriva.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

CE